



Parte de trabajos diarios en la red de alcantarillado (13/03/2018)

Dirección	Corte de calle
c/Párroco Francisco Rguez nº67	Sí
c/Prudencio Morales nº13	Sí
c/ Salamanca nº32	
Granadillar	

En Santa Brígida, no hay averías.

Parte de trabajos diarios en la red de distribución (13/03/2018)

Dirección	Nº	Corte de calle
CAMINO EL TONEL	6	
CASA AYALA	91	
LUCY CABRERA SUÁREZ	6-P.1	
PI Y MARGALL - GALICIA		
VELAZQUEZ	15	
DOÑA PERFECTA	251	
CACTUS	17	
CABO VERDE	5	
GRANADILLAR	S/N	
PASEO LAS CANTERAS	Galería	
HOYA CAPA	3	
DOMINGO J NAVARRO	1	
SORIA	23	
PINTOR JUAN ISMAEL	Jt. 1	